


8 gab. 6x0,22

4 gab. 6x0,22

uz kontrolpaneli 1. stāvā

Apzīmējumi

PIR 1.1	kustības detektors (stara Nr./detektora Nr.)
SS 1	gaismas/skaņas signalizators ārējais
KEY 1	tastatūra
PR+GBD 1.1	kustības+stikla plīšanas detektors
	kontroles un uztveršanas centrs
	stāvvads
	kabelis 6x0,22
	kabeļu trase
	kabelis VMOHBU 10x2x0,5
	savienojumu kārba
SS 1	gaismas/skaņas signalizators iekšējais

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m^2
2-01	Rotaļu telpa ar guļamzonu	63,20
2-02	Tualetes telpa	13,70
2-03	Ēdiena servēšana	2,65
2-04	Garderobe	30,26
2-05	Kāpņu telpa	17,93
2-06	Tualetes telpa	14,53
2-07	Ēdiena servēšana	2,86
2-08	Rotaļu telpa ar guļamzonu	65,04
2-09	Rotaļu telpa ar guļamzonu	65,20
2-10	Ēdiena servēšana	2,50
2-11	Tualetes telpa	14,54
2-12	Garderobe	30,07
2-13	Kāpņu telpa	17,93
2-14	Tualetes telpa	14,50
2-15	Ēdiena servēšana	3,30
2-16	Rotaļu telpa ar guļamzonu	62,72

Piezīmes:
1. Stāvvada vietu precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: JELGAVA komunālprojekts buvkomersanta reg.apl.Nr.2158-R

Pasūt. Nr.: 13-039 (CT)

Objekts:
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKONSTRUKCIJA SKAUTU IELĀ 1A, JELGAVĀ

Stadija	Lapa
TP	VS-AS-6

Arhitekts	A. Ziemeļniece		31.10.13.
Pr.daļ.vad.	G. Bulderbergs		31.10.13.
Izstrādāja	I. Lubņins		31.10.13.

Apsardzes signalizācijas sistēma
2. stāva plāns
M 1:200

Izpildītājs:
"CT KOMUNIKACIJAS" SIA
Zala 3-3a, Riga LV1010
Latvija
Tel +371 67505373
Fax +371 67338599